

Crémaillère de direction

C – NIVEAU
Dédution: **100 %**

Corrosion forte



Moteur ou calculateur endommagé, démonté
ou manquant



Prises, codes, ou conducteurs endommagés,
cassés ou manquants



Rotule de direction manquante ou endommagée



Tuyau endommagé ou manquant



Crémaillère de direction



FR

La société **Autonorma** permet le retour des anciennes pièces. Après acceptation de la vieille matière, l'acompte est soit remboursé en totalité au client, réduit ou reste acquis à l'entreprise. Les conditions d'acceptation d'une pièce ancienne sont différentes pour chaque assortiment et déterminent si une pièce ancienne particulière peut encore être reconditionnée ou non. A réception, l'ancienne pièce est contrôlée et évaluée selon les conditions précisées dans ce document. En termes simples, les pièces anciennes sont classées en catégories **A**, **B** et **C**. Si la pièce a été évaluée en grade A, aucune **dédution n'est appliquée**, en cas de grade B, le dépôt est **réduit** et en cas de grade C, il **n'est pas remboursé**. Les déductions peuvent varier pour les assortiments individuels.

Crémaillère de direction

A – NIVEAU 0 %
Dédution:

Pièce complète sans composants manquants
ni endommagés



Etiquette lisible



Crémaillère de direction

C – NIVEAU 100 %
Dédution:

Axe de biellette de direction endommagé ou corrodé



Filetages, pignons, cannelures ou orifices et
surfaces d'étanchéité usés ou endommagés



Boîtier ou montage fissuré ou endommagé



Pièce démontée / incomplète

